



VF1HJD20269674495 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Müşteri	A*****K	Telefon:	Tarih:	06.03.2026	Rapor No:	772208-00153
---------	---------	----------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi	Motor No: 1	Araç Fotoğrafları	
Plaka	34FYM688		
Marka Model: DACIA			
Model Yılı	2022		
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik		
Tescil / İlk Tescil	07.03.2026 / YOK		
Muayene Geçerlilik	06.03.2026		
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı		
Renk: Beyaz			
Motor CC / Gücü	1(cc) / 1(kw)		
Kilometre	137.465		

Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	HASAR KAYDI DURUMU*	KONTROL
Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: A*****K Vergi / TC Numarası: Telefon:	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN Yetkili İmza:
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: 0325115592900010 TSE: 34-HYB-21692 Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 161/B Bayrampaşa/İstanbul




VF1HJD20269674495 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(1) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(1)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Kaput	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[100 - 140]	
Sol Ön Kapı	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sol Arka Kapı	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sol Arka Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Bagaj	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sağ Arka Kapı	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sağ Ön Kapı	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Sağ Ön Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 140]	
Ön Tampon	BOYALI		Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,



VF1HJD20269674495 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORIJINAL	[100 - 140]	
Sol Orta Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sol Ön Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sol Üst Direk	ORIJINAL	[100 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Havuz Sacı	ORIJINAL		
Arka Panel	ORIJINAL		
Sağ Ön Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sağ Arka Direk	ORIJINAL	[100 - 140]	
Sağ Üst Direk	ORIJINAL	[100 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Ön Panel	ORIJINAL		
Sol Ön Şasi	ORIJINAL		
Sağ Ön Şasi	ORIJINAL		
Sol Tüfek Sacı	ORIJINAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORIJINAL		
Sol Arka Şasi	ORIJINAL		
Sağ Arka Şasi	ORIJINAL		
Sol Taban Sacı	ORIJINAL		
Sağ Taban Sacı	ORIJINAL		
Sol Marşpiyel	ORIJINAL		
Sağ Marşpiyel	ORIJINAL		



VF1HJD20269674495 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

KONTROL	Durumu	Notlar
Ön Panjur	Kontrol Edildi	.
Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol Edildi	.
Ön Cam	Kontrol Edildi	Orijinal
Sol Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Edildi	Orijinal
Sağ Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Benzin Depo Kapağı	Kontrol Edildi	Orijinal
Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Edildi	Leke
Taban Halısı	Kontrol Edildi	Yırtık
Tavan Döşemesi	Kontrol Edildi	Yırtık, Leke
Paspasların Durumu	Kontrol Edildi	Yırtık
Akü	Kontrol Edildi	Var
Renk	Kontrol Edildi	Opak
Anahtar	Kontrol Edildi	Var
Ruhsat	Kontrol Edildi	Var
Araç Tipi	Kontrol Edildi	Binek
Yakıt	Kontrol Edildi	Benzin
Sağ Ön Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sağ Arka Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sol Ön Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sol Arka Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Stepne Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sağ Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sağ Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Stepne Jant	Kontrol Edildi	Normal



VF1HJD20269674495 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları




1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

Araç Fotoğrafları



7

Araç Fotoğrafları



8

Araç Fotoğrafları



9

Araç Fotoğrafları



10

Araç Fotoğrafları



11

Araç Fotoğrafları



12

Araç Fotoğrafları




13

Araç Fotoğrafları



14

Araç Fotoğrafları




15

Araç Fotoğrafları



16

Araç Fotoğrafları



17

Araç Fotoğrafları




18

Araç Fotoğrafları



19

Araç Fotoğrafları



20

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.