


EKSPERTİZ RAPORU

TARİH 2.Oca.26
PLAKASI 06DS0429
MARKA/MODEL Renault Fluence Privilège 1.5 Dci 110
MODEL YILI 2012
KOLTUK SAYISI 5
MOTOR TİPİ(CC) 1461 CC
ŞAŞI NUMARASI **6636

KM 306.663
AKÜ ARIZALI YOK VAR
VİTES MANUEL OTOMATİK
ANAHTAR VAR YOK
RUHSAT VAR YOK
ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticar
YAKIT BENZİN DİSESEL LPG



Orijinal Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

| ARACIN DIŞI | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| ÖN CAM | <input checked="" type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> DĞŞ | <input type="checkbox"/> HASAR |
| ÖN FAR VE SINYALLER | | | <input type="checkbox"/> HASAR |
| ÖN PANJUR | | | <input type="checkbox"/> HASAR |
| ÖN TAMPON | | <input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK | <input type="checkbox"/> HASAR |
| KAPUT | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| SOL ÖN ÇAMURLUK | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ |
| SOL ÖN KAPI | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input checked="" type="checkbox"/> DĞŞ |
| SOL DİKİZ AYNASI | | | <input type="checkbox"/> HASAR |
| SOL İÇ DİREK | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| SOL ARKA KAPI | <input type="checkbox"/> ORJ | <input checked="" type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| SOL MAŞBİYEL | <input type="checkbox"/> ORJ | <input checked="" type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| SOL ARKA ÇAMURLUK | <input type="checkbox"/> ORJ | <input checked="" type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| BAGAJ KAPAĞI | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| ARKA PANEL | | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK |
| ARKA STOP VE LAMBALAR | | | <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR |
| ARKA TAMPON | | <input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK | <input type="checkbox"/> HASAR |
| BAGAJ HAVUZ SACI | | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| SAĞ ARKA ÇAMURLUK | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| BENZİN DEPO KAPAĞI | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR |
| SAĞ ARKA KAPI | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| SAĞ İÇ DİREK | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| SAĞ ÖN KAPI | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| SAĞ DİKİZ AYNASI | | | <input type="checkbox"/> HASAR |
| SAĞ MAŞBİYEL | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| SAĞ ÖN ÇAMURLUK | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ |
| TAVAN | <input type="checkbox"/> ORJ | <input type="checkbox"/> BOY | <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK |

| ARACIN İÇİ | | | |
|----------------------|---|------------------------------|--|
| KOLTUK VE DÖŞ DURUMU | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> YRT | <input checked="" type="checkbox"/> LEK |
| TABAN HALISI | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> YRT | <input checked="" type="checkbox"/> LEK |
| TAVAN DÖŞEMESİ | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> YRT | <input checked="" type="checkbox"/> LEK |
| PASPASLARIN DURUMU | <input checked="" type="checkbox"/> NOR | <input type="checkbox"/> YRT | <input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK |

| GENEL DURUM BİLGİSİ | |
|---------------------------------------|--|
| ÖN CAMDA ÇATLAK VAR | |
| SOL ÖN KOLTUK MİNDER DÖŞEMESİ YIRTIK | |
| İÇ AKSAMDA SOYULMALAR MEVCUT | |
| KUŞ PİSLİĞİ VERNİK YANIKLARI VAR | |
| ÖN TAMPON VE ARKA TAMPON ÇİZİK | |
| FARLARDA MATLAŞMALAR MEVCUT | |
| MUHTRLİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİKLER VAR | |

| PERAKENDE FİYATI |
|------------------|
| |

| TRAMER SORGUSU |
|----------------|
| 11.221 |
| 9.592 |

| LASTİK ve JANTLAR | | |
|-------------------|---|--------|
| Sağ Ön Lastik | 5 | DRN.mm |
| Sol Ön Lastik | 5 | DRN.mm |
| Sağ Arka Lastik | 5 | DRN.mm |
| Sol Arka Lastik | 5 | DRN.mm |
| Stepne, Lastik | 5 | DRN.mm |
| Sağ Ön Jant | <input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY | |
| Sol Ön Jant | <input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY | |
| Sağ Arka Jant | <input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY | |
| Sol Arka Jant | <input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY | |
| Stepne, Jant | <input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY | |

| EKSPER RAPORU | MOTOR ÇALIŞIYOR GENEL DURUMU SERVİS ORTAMINDA İNCELENMESİ GEREKİR |
|---------------|---|
| | TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞINDAN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ TESPİT EDİLEMEDİ |

BU RAPOR ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLI EKSPER FİRMASI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR. HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR