


EKSPERTİZ RAPORU

TARİH 25.Şub.26
PLAKASI 34PBR009
MARKA/MODEL Peugeot Expert Traveller 2.0 BlueHDI
MODEL YILI 2023
KOLTUK SAYISI 9
MOTOR TİPİ(CC) 1997 CC (EAT8)
ŞAŞI NUMARASI **5519

KM 22.744
AKÜ ARIZALI YOK VAR
VİTES MANUEL OTOMATİK
ANAHTAR VAR YOK
RUHSAT VAR YOK
ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticar
YAKIT BENZİN DİSEL LPG



Orijinal Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
TAVAN	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALISI	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DÖŞEMESİ	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ	
MUHTELİF YERLERDE EZİK ÇİZİKLER MEVCUT	
SAĞ SÜRGÜLÜ KAPI SÜRTME ÇİZİK	
SOL YAN TARAF TA ÇİZİK MEVCUT	
SOL ARKA ÇAMURLUKTA GÖÇÜK VAR	
ALT KROM BAŞAMAKLARDA EZİKLER VAR	

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
15.710

LASTİK ve JANTLAR		
Sağ Ön Lastik	4	DRN.mm
Sol Ön Lastik	4	DRN.mm
Sağ Arka Lastik	4	DRN.mm
Sol Arka Lastik	4	DRN.mm
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	

EKSPER RAPORU	MOTOR ÇALIŞTIRILMADI DURUMU BİLİNİYOR
	TEST SÜRÜŞÜ YAPILMADIĞI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

BU RAPOR ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLI EKSPER FİRMASI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR. HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR