




Model Yılı	2022	Şube	ESKİŞEHİR
Marka / Model	Isuzu / NPR	Belge No	V20260202154318686
Vites Tipi	Manuel	Mersis No	0888033582000001
Yakıt Tipi	Dizel	Araç Kabul Tarihi	2026-02-02 15:43:18
KM	84007	Araç Teslim Tarihi	2026-02-02 15:43:18
Plaka	34GBS924	TSE-HYB NO	26HYB2385
Şase No	NNANSR6EL02000630	Ruhsat Beyanı	Evet
Motor Hacmi	5193	Ekspertiz Paketi	VIP Ekspertiz

VIP Ekspertiz - Alınan Hizmetler

- Kaporta Boya Testi
- Araç Alt Kontroller
- Genel Değerlendirme
- Motor Mekanik Testi
- Lastik ve Jant Kontroller
- Araç İç Kontroller
- Diagnostik Cihaz Kontroller

Fotoğraflar

Fotoğraf bulunmamaktadır.



Servis Müdürü KENT SERVIS HİZMETLERİ OTO MOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 75. Yıl (Sultandere) Mah. Emko No:1 A5-3 Odunpazarı-ESKİŞEHİR / Tic. Sic. No: 48977 Tel: 0332 419 21 26 Eskişehir V.D. Başkanlığı: 644 126 5000	Müşteri (Alıcı) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	Müşteri (Satıcı) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
---	---	--

OTOshops
by AJTUR
ASSIST

Şube	ESKİŞEHİR	KM	84007	TSE-HYB NO	26HYB2385
Marka / Model	Isuzu / NPR	Plaka	34GBS924	Şase No	NNANSR6EL02000630

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Çamurluk	✓					
Sağ Ön Kapı	✓					
Sağ Arka Kapı						
Sağ Arka Çamurluk						
Sol Ön Çamurluk	✓					
Sol Ön Kapı	✓					
Sol Arka Kapı						
Sol Arka Çamurluk						

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Ön Panel	✓					
Motor Kaputu	✓					EZİK MEVCUT
Arka Panel	✓					
Bagaj Havuz Sacı						
Bagaj Kapağı						
Tavan	✓					
Sağ Marşpiyel						
Sol Marşpiyel						

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Kılıç Saçı						
Sol Kılıç Saçı						
Sağ Podye	✓					
Sol Podye	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Direk	✓					
Sağ Orta Direk	✓					
Sağ Tavan Yan Direği	✓					
Sağ Ön Cam Direği	✓					
Sol Ön Direk	✓					
Sol Orta Direk	✓					
Sol Tavan Yan Direği	✓					
Sol Ön Cam Direği	✓					
Taban Sacı	✓					

NOTLAR

ÖN TAMPON KIRIK
SAĞ SOL FAR ÇERÇEVESİ PLASTİK
ARKA DUVAR SACI ORJİNAL
YÜK KASASI KONTROL EDİLMEMEKTEDİR
ARAÇ TEK KABIN KAMYONETTİR.

ORJ	Orjinal Parça	BOY	Boyalı Parça	DEĞ	Değişmiş Parça	DÜZ	Düzeltilme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça	LKL	Lokal Boyalı Parça

Plastik aksamalarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır.

ST: Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça.

TSE
26-HYB-2385

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.


Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

<p>MINİ SERVİS HİZMETLERİ OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 75. Yıl / Sultanhisar / Eskişehir / No:1 A5-3 Ocaupazari-ESKİŞEHİR / Tic.Sic.No:48977 Tel:0 532 419 41 26 Eskişehir VD.Başkanlığı:544 126 5 5 5</p>	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	MÜŞTERİ (SATICI) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
--	---------------	---	--

TSE-HYB

Şube	ESKİŞEHİR	KM	84007	TSE-HYB NO	26HYB2385
Marka / Model	Isuzu / NPR	Plaka	34GBS924	Şase No	NNANSR6EL02000630

Kaporta Boya Raporu



■ Orijinal ■ Boyalı ■ Lokal Boyalı ■ Değişen ■ Onarım ■ Ezik ■ Çizik ■ Kırık

TSE
26-HYB-2385

<p>KE KAPORTA BOYA OTOMOTİV HİZMETLERİ TEKNIKLERİ LTD. ŞTİ. 79. Yıl / Sıkkandere / Mal. Emko No: 1 A5-3 Odunpazarı - ESKİŞEHİR / Tic. Sic. No: 48977 Tel: 0 532 419 27 26 Eskişehir VD. Başkanlığı: 544 126 5 000</p>	<p>SERVİS MÜDÜRÜ</p>	<p>MÜŞTERİ (ALICI) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.</p>	<p>MÜŞTERİ (SATICI) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.</p>
--	---------------------------------	---	--



OTOshops
by AJ

TUR
ASSIST

Şube	ESKİŞEHİR	KM	84007	TSE-HYB NO	26HYB2385
Marka / Model	Isuzu / NPR	Plaka	34GBS924	Şase No	NNANSR6EL02000630

MOTOR BÖLÜMÜ	Durumu	Açıklama
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok	
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	Yok	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok	
Gözle Görünür Kayışlar	İyi	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler	İyi	
Motor Yağ Seviyesi Kontrolü	Tam	
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam	
Antifiriz Derecesi	Tam	

ALT KONTROLLER	Durumu	Açıklama
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrol	Yok	
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	İyi	
Fren Sistemi Kontrolü	İyi	
Fren Hortumları Soğutma Sistemi Kont.	İyi	
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi	
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	İyi	
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi	
Egzoz Sistemi	İyi	
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Tam	
Dörtçeker Kontrolü	Yok	

Ekspertiz işleminde Triger Seti kontrolü yapılmamaktadır.

Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır.

Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, Xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

TSE
26-HYB-2385

AVRUPA SERVIS HİZMETLERİ
MOTOR MEKANİK TEKNİKLERİ LTD. ŞTİ.
75. Yıl Sultandere) Mah. İmko No:1 A5-3
Gölpazarı-ESKİŞEHİR Tic.Sic.No:48977
Tel:0 532 419 2126
Eskisehir VD.Başkanlığı:544 126 5 15

SERVIS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

MÜŞTERİ (SATICI)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

TSE-HYB



OTOshops
by AJI



Şube	ESKİŞEHİR	KM	84007	TSE-HYB NO	26HYB2385
Marka / Model	Isuzu / NPR	Plaka	34GBS924	Şase No	NNANSR6EL02000630

İÇ KONTROLLER	Durumu	Açıklama
Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	ARAÇTA BU ÖZELLİK YOK
Kumanda Kontrol Dugmeleri	Sorunsuz	
Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Korna	Sorunsuz	
Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Farlar ve İç Lambalar	Sorunsuz	
Koltuklar	Sorunlu	deformasyon
Kapi Dosemeleri	Sorunsuz	
Yer Döşemeleri	Sorunsuz	
Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	


LASTİK VE JANTLAR	Durumu	Basınç	Diş	Açıklama
Sağ Ön Lastik ve Jant	İyi	40	9	
Sağ Arka Lastik ve Jant	İyi	40	9	
Sol Ön Lastik ve Jant	İyi	40	9	
Sol Arka Lastik ve Jant	İyi	40	9	

DIAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI

ARIZA İKAZLARI VAR

GENEL DEĞERLENDİRME	Durumu	Açıklama
Motor	İyi	
Şanzıman	İyi	
Diferansiyel	İyi	
Motor ve Elektrik Donanımı	İyi	

NOTLAR



MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ KENT SERVİS HİZMETLERİ OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 75. Yıl Standartları Mah. Emko No:1 A5-3 Odunpazarı - ESKİŞEHİR Tic.Sic.No:48977 Telsiz:532 419 21 26 Eskişehir V.D. Başkanlığı:544 126 5100	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	MÜŞTERİ (SATICI) ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş
---	----------------------	---	--

TSE-HYB



AVRUPA ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ

Mersis No	0888033582000001	Araç Kabul Tarihi	2026-02-02 15:43:18
Şube	ESKİŞEHİR	Araç Teslim Tarihi	2026-02-02 15:43:18
Belge No	V20260202154318686	Ruhsat Beyanı	Evet
TSE-HYB NO	26HYB2385	Motor Hacmi	5193
Marka / Model	Isuzu / NPR	KM	84007
Plaka	34GBS924	Vites Tipi	Manuel
Şase No	NNANSR6EL02000630	Yakıt Tipi	Dizel
Model Yılı	2022	Ekspertiz Paketi	VIP Ekspertiz

- Avrupa Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Avrupa Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.
- Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılmamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel test gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır. (Motor, Motor Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.)
- Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.
- Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.
- Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılacak arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- Aracın çalınıtması veya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup, motor numarası kontrolü yapılmamaktadır. Avrupa Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.
- Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezistansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektrikli kontrol edilmemektedir. Fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım, LPG montajları ve parçalar (Modifiye Araçlar), tekerlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.
- Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirmeye vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılmamaktadır.
- Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırdığınız müdahaleler Avrupa Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.
- Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.
- Avrupa Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için her halükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar olan tutarlar ile sınırlıdır.
- Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Avrupa Araç Ekspertiz Merkezlerine ait web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.
- Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilmektedir.
- Avrupa Araç Ekspertiz A.Ş. ve program ortaklarının SMS ve mail yoluyla kampanya, ürün hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet	
Hayır	

- Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Avrupa Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.
- CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Avrupa Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.
- Avrupa otoyolu ait şubeler Franchisedir. Üretilen raporlar, şube sorumluluğundadır. Yönetmelik gereği, raporun alıcı adını düzenlenmesi gerekmektedir.

Avrupa Oto Ekspertiz	Müşteri (Alıcı)	Müşteri (Satıcı)
KENT SERVİS HİZMETLERİ OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 75/Yıl (Sultandere) Mah. Emko No:1 A5-3 Oğunpazarı-ESKİŞEHİR Tic.Sic.No:48977 Tel:0 532 419 21 26 Eskişehir V.D.Başkanlığı:544 126 50 00	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.



Ara tanılayıcı rapor
Bu raporu oluturan **LAUNCH X-431**

Ara Bilgisi



Marka:JPISUZU

Ara Yazılımı Sürümü:V17.91

Tanıma Uygulama Sürümü:V1.00.004

Tanıma yolu:Automatically Search > Health Report

Tamirhane

Maaza Adı:

Adres:

Posta Kodu:

Telefon:

E-posta:

SN:988684035358

Test Süresi:2026-02-02 15:46:42



System fault code 【Onarım ncesi】

The following systems is abnormal:

Urea SCR

Arıza Kodu (2)

1.P156A Sistem Voltajı Dük

Current Malfunction

2.P1464 Ana Rle Performansı

Current Malfunction

HLAL (Head Lamp Auto Leveling)

Arıza Kodu (1)

1.U0028_88 CAN letiim Hatalı (CAN 1 Otobüsü Kapalı)

Current Malfunction

CAN GND Short Detection Unit

Arıza Kodu (1)

1.U0028_88 CAN Communication Malfunction (CAN 1 Bus Off)

Current Malfunction

Aaidaki sistemler iyi durumda:

1.ECM (Engine Control Module)

2.IMMO (Immobiliser)

Yasal Uyarı

This test report is for reference only for vehicle test and maintenance. The vehicle operating data provided in this report are all static data. The detailed dynamic diagnostic data can be read by professional maintenance device, and LAUNCH will not be liable for any accidents and failures arising therefrom!



Templates

Cart

Search

Search

How it Works

Sign In

Register

€

EUR

Templates

Trucks

Isuzu

Isuzu NPR 400 Long



Cars



Modern aircraft



Trucks



Motorcycles



Construction Equipment



Helicopters




World War 2 aircraft



Pistols and rifles



Phones



Miscelaeneous

Isuzu NPR 400 Long


- Model year: 2008
- Production years: 2008 - present
- Format:
 - Adobe Illustrator (.ai)
 - Encapsulated Postscript (.eps)
 - Portable Document Format (.pdf)
 - Scalable Vector Graphics (.svg)
 - AutoCAD (.dwg)
 - Drawing Exchange Format (.dxf)

Projections: Front, Top, Rear, Side

Separate layer with solids for the body color, windows, headlights, wheels etc. Yes

Scale: 1:25

Notes: Perfect shape, but non-ideal topology.



€ 25

Add to cart