



VF1HJD20169782154 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****K	Telefon:	Tarih:	06.03.2026	Rapor No:	771994-00153
---------	---------	----------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi	Motor No: 1	Araç Fotoğrafları
Plaka	34FYM540	
Marka Model: DACİA		
Model Yılı	2022	
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik	
Tescil / İlk Tescil	07.03.2026 / YOK	
Muayene Geçerlilik	06.03.2026	
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı	
Renk: Beyaz		
Motor CC / Gücü	1(cc) / 1(kw)	
Kilometre	43.376	

Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: Var Problemsiz

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

HASAR KAYDI DURUMU*

KONTROL

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: A*****K
Vergi / TC Numarası:
Telefon:Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ
İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN
Yetkili İmza:Mersis Numarası: 0325115592900010
TSE: 34-HYB-21692Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:
161/B Bayrampaşa/İstanbul




VF1HJD20169782154 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(0) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJINAL	[100 - 130]	Ezik ve Gamzeler Var,
Kaput	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sol Ön Kapı	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sol Arka Kapı	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	[100 - 130]	
Bagaj	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sağ Ön Çamurluk	ORIJINAL	[100 - 130]	
Ön Tampon	Plastik/Karbon		Kırık, Çatlak Var, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	Plastik/Karbon		Çizik, Sürtme Var,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



VF1HJD20169782154 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sol Orta Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sol Ön Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sol Üst Direk	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sol Arka İç Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Havuz Sacı	ORIJINAL		
Arka Panel	ORIJINAL		
Sağ Ön Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sağ Orta Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Sağ Arka Direk	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sağ Üst Direk	ORIJINAL	[100 - 130]	
Sağ Arka İç Direk	ORIJINAL	[60 - 80]	
Ön Panel	ORIJINAL		
Sol Ön Şasi	ORIJINAL		
Sağ Ön Şasi	ORIJINAL		
Sol Tüfek Sacı	ORIJINAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORIJINAL		
Sol Arka Şasi	ORIJINAL		
Sağ Arka Şasi	ORIJINAL		
Sol Taban Sacı	ORIJINAL		
Sağ Taban Sacı	ORIJINAL		
Sol Marşpiyel	ORIJINAL		
Sağ Marşpiyel	ORIJINAL		



VF1HJD20169782154 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

HASAR KAYDI DURUMU*

Durumu

Notlar

Hasar Kaydı Sorgusu*

Yapıldı

SBM Kayıtlarına Göre Hasar Kaydı Sayısı: 0

Araç Marka ve Model: DACIA DUSTER PRESTIGE PLUS 1.3 TURBO 150 EDC 4x2

Şasi No: ***2154

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 06.03.2026 10:01 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

Sipariş No: 5184970564c1f18d2795894dc36c

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yyu58>



VF1HJD20169782154 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

KONTROL	Durumu	Notlar
Ön Panjur	Kontrol Edildi	.
Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol Edildi	.
Ön Cam	Kontrol Edildi	Orijinal
Sol Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Edildi	Orijinal
Sağ Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Benzin Depo Kapağı	Kontrol Edildi	Orijinal
Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Edildi	Normal
Taban Halısı	Kontrol Edildi	Normal
Tavan Döşemesi	Kontrol Edildi	Normal
Paspasların Durumu	Kontrol Edildi	Yırtık
Akü	Kontrol Edildi	Var
Renk	Kontrol Edildi	Opak
Anahtar	Kontrol Edildi	Var
Ruhsat	Kontrol Edildi	Var
Araç Tipi	Kontrol Edildi	Binek
Yakıt	Kontrol Edildi	Benzin
Sağ Ön Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sağ Arka Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sol Ön Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sol Arka Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Stepne Lastik	Kontrol Edildi	5mm
Sağ Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sağ Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Stepne Jant	Kontrol Edildi	Normal



VF1HJD20169782154 Şasi Numaralı Aracın
Oto Ekspertiz Raporu



<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>1</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>2</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>3</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>4</p>
<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>5</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>6</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>7</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>8</p>
<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>9</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>10</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>11</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>12</p>
<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>13</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>14</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>15</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>16</p>
<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>17</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>18</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>19</p>	<p>Araç Fotoğrafları</p> <p>20</p>

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34FYM540 | 06.03.2026 | No: 771994 | TSE: 34-HYB-21692



VF1HJD20169782154 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

KAPORTA / BOYA



Ön Tampon

Güvenilir

Detaylı

Taraflısız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.