EKSPERTİZ RAPORU

TARİH	16.Mar.26	KM	49.970
PLAKASI	34PLM703	AKÜ	[X] ARIZALI [ ] YOK [ ] VAR
MARKA/MODEL	Toyota Hilux Invıncible 2.4 D-4D 4X4	VİTES	[ ] MANUEL [X] OTOMATİK
MODEL YILI	2023	ANAHTAR	[X] VAR [ ] YOK
KOLTUK SAYISI	5	RUHSAT	[X] VAR [ ] YOK
MOTOR TİPİ(CC)	2393 CC (150 hp)	ARAÇ TİPİ	[ ] BİNEK [X] TİCARİ [ ] A.Ticar
ŞASİ NUMARASI	**2134	YAKIT	[ ] BENZİN [X] DİESEL [ ] LPG



ARACIN DIŞI

ÖN CAM		[X] ORJ		[ ] DĞŞ	[ ] HASAR
ÖN FAR VE SİNYALLER					[ ] HASAR
ÖN PANJUR					[ ] HASAR
ÖN TAMPON			[ ] ÇZİK	[ ] EZİK	[ ] HASAR
KAPUT	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[X] DĞŞ	
SOL ÖN ÇAMURLUK	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[X] DĞŞ	
SOL ÖN KAPI	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SOL DİKİZ AYNASI					[ ] HASAR
SOL İÇ DİREK	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SOL ARKA KAPI	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SOL MAŞBİYEL	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SOL ARKA ÇAMURLUK	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
BAGAJ KAPAĞI	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
ARKA PANEL			[ ] BOY	[ ] DĞŞ	[ ] EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR				[ ] DĞŞ	[ ] HASAR
ARKA TAMPON			[ ] ÇZIK	[ ] EZIK	[ ] HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI			[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
BENZİN DEPO KAPAĞI	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	[ ] HASAR
SAĞ ARKA KAPI	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SAĞ İÇ DİREK	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SAĞ ÖN KAPI	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SAĞ DİKİZ AYNASI					[ ] HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	
TAVAN	[ ]	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ	[ ] EZİK

ARACIN İÇİ

KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	[X] NOR	[ ] YRT	[X] LEK		
TABAN HALISI	[X] NOR	[ ] YRT	[X] LEK		
TAVAN DÖŞEMESİ	[X] NOR	[ ] YRT	[X] LEK		
PASPASLARIN DURUMU	[X] NOR	[ ] YRT	[X] LEK	[ ] YOK	

GENEL DURUM BILGISI

MUHTELİF YERLERDE ÇİZİKLER MEVCUT

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU

195.342

LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik	6	DRN.mm		
Sol Ön Lastik	6	DRN.mm		
Sağ Arka Lastik	6	DRN.mm		
Sol Arka Lastik	6	DRN.mm		
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm		
Sağ Ön Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY	
Sol Ön Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY	
Sağ Arka Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY	
Sol Arka Jant	[X] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY	
Stepne, Jant	[ ] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY	

EKSPER RAPORU

MOTOR ÇALIŞIR DURUMDA

TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

BU RAPOR ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLI EKSPER FİRMASI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR. HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR