EKSPERTİZ RAPORU

TARİH	11.May.26	KM	336.751			
PLAKASI	01ASP654	AKÜ	X ARIZALI	☐ YOK	☐ VAR	
MARKA/MODEL	RENAULT KANGOO 1.9 D	VİTES	X MANUEL	☐ OTOMATİK		
MODEL YILI	2001	ANAHTAR	X VAR	☐ YOK		
KOLTUK SAYISI	5	RUHSAT	X VAR	☐ YOK		
MOTOR TİPİ(CC)	1850 CC	ARAÇ TİPİ	☐ BİNEK	X TİCARİ	☐ A.Ticar	
ŞASİ NUMARASI	**9067	YAKIT	☐ BENZİN	X DİESEL	☐ LPG	

ARACIN DIŞI

ÖN CAM		X ORJ		☐ DĞŞ	☐ HASAR
ÖN FAR VE SİNYALLER					☐ HASAR
ÖN PANJUR					☐ HASAR
ÖN TAMPON			☐ ÇZİK	☐ EZİK	☐ HASAR
KAPUT		X ORJ	X BOY	☐ DĞŞ	
SOL ÖN ÇAMURLUK		X ORJ	X BOY	☐ DĞŞ	
SOL ÖN KAPI		X ORJ	X BOY	☐ DĞŞ	
SOL DİKİZ AYNASI					☐ HASAR
SOL İÇ DİREK		X ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ	
SOL ARKA KAPI		X ORJ	X BOY	☐ DĞŞ	
SOL MAŞBİYEL		X ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ	
SOL ARKA ÇAMURLUK		X ORJ	X BOY	☐ DĞŞ	
BAGAJ KAPAĞI		X ORJ	X BOY	☐ DĞŞ	
ARKA PANEL			☐ BOY	☐ DĞŞ	☐ EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR				☐ DĞŞ	☐ HASAR
ARKA TAMPON			☐ ÇZIK	☐ EZIK	☐ HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI			☐ BOY	☐ DĞŞ	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK		X ORJ	X BOY	☐ DĞŞ	
BENZİN DEPO KAPAĞI		X ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ	☐ HASAR
SAĞ ARKA KAPI		X ORJ	X BOY	☐ DĞŞ	
SAĞ İÇ DİREK		X ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ	
SAĞ ÖN KAPI		X ORJ	X BOY	☐ DĞŞ	
SAĞ DİKİZ AYNASI					☐ HASAR
SAĞ MAŞBİYEL		X ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK		X ORJ	X BOY	☐ DĞŞ	
TAVAN		X ORJ	☐ BOY	☐ DĞŞ	☐ EZİK

ARACIN İÇİ

KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	X NOR	☐ YRT	X LEK		
TABAN HALISI	X NOR	☐ YRT	X LEK		
TAVAN DÖŞEMESİ	X NOR	☐ YRT	X LEK		
PASPASLARIN DURUMU	X NOR	☐ YRT	X LEK	☐ YOK	

GENEL DURUM BILGISI

MUHTELİF YERLERDE EZİK ÇİZİK PAS MEVCUT
BOYA MACUN ÇATLAKLARI MEVCUT
TAVANDA GÜNEŞ YANIKLARI MATLAŞMA VAR
SAĞ DİKİZ AYNASI KIRIK
ÖN CAM ÇATLAK
KOLTUKLAR SİGARA YANIKLARI DEFORMASYON
BAGAJ KAPAK DIŞ KUMANDASI ARIZALI

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU

TRAMER KAYDINA ULAŞILAMADI



LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik	3 DRN.mm				
Sol Ön Lastik	3 DRN.mm				
Sağ Arka Lastik	3 DRN.mm				
Sol Arka Lastik	3 DRN.mm				
Stepne, Lastik	YOK DRN.mm				
Sağ Ön Jant	X NOR	☐ HSR	☐ JKY		
Sol Ön Jant	X NOR	☐ HSR	☐ JKY		
Sağ Arka Jant	X NOR	☐ HSR	☐ JKY		
Sol Arka Jant	X NOR	☐ HSR	☐ JKY		
Stepne, Jant	☐ NOR	☐ HSR	☐ JKY		

EKSPER RAPORU

MOTOR ÇALIŞTIRILAMADI DURUMU BİLİNMİYOR

TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

BU RAPOR ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLI EKSPER FİRMASI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR. HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR