

İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

WVVZZZ3CZPE001261 ŞASİ NUMARALI ARACIN OTORAPOR OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi , Vadipark Seyrantepe Sitesi D Blok 1 No:2 Kağıthane/İstanbul

Raporla İlgili Destek İstediyinizde 90 (212) 812-26-28 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ SATICISI, YÖNETMELİK GEREĞİ; (8 YAŞ 160.000 KM.) SATTIĞI ARACA 3 AY 5000 KM. GARANTİ VERMEK ZORUNDUR. *ARAÇTA HERHANGİ BİR ARIZA ÇIKMASI HALİNDE, ARAÇ SATICISI İLE İRTİBATA GEÇİP, UZATILMIŞ GARANTİ İSTEYİNİZ VE GARANTİ FİRMASINI ARAYINIZ.



Plaka : 34FOE978


Motor No : DPCL21350

ARACIN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.
İMALAT KAYNAKLI ARIZAYA SAHİP RECALL EDİLMİŞ ARAÇLARIN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜRETİCİ FİRMA SORUMLULUĞUNDADIR.

DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak detaylı raporu görebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "OKV07010" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLİ GÖRMEK ve RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ



iPhone



Android



Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



RAPOR SORGU



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

Bayide Kalacak

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU (İMZALAR)

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN : Mustafa ACAR
ARAÇ KABUL TARİH / SAATİ : 05.02.2026 12:11
KAPANIŞ TARİH / SAATİ : 05.02.2026 12:44
OTORAPOR GİRİŞ KM : 105289
OTORAPOR ÇIKIŞ KM : 105290

BAYI : BU RAPOR, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ŞİRKETİ
TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi, Vadipark Seyrantepe Sitesi D
Blok 1 No:2 Kağıthane/İstanbul
90 (212) 812-26-28

TALEP EDİLEN PAKETLER

FULL PAKET

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Volkswagen
ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2022
ŞASI NO : WVWZZ3CZPE001261
ARAÇ YAKIT CİNSİ : Benzin

MODEL (CİNSİ) : Passat
PLAKA : 34FOE978
MOTOR NO : DPCL21350
VİTES TİPİ Otomatik

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI : A.T.Ü. TURİZM İŞLETMELİĞİ A.Ş.
TELEFON CEP : 0(535) 350 0313
E-MAİL :
T.C. NO / VERGİ NO : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ /
9130025824
ADRES : ŞİŞLİ

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI : A.T.Ü. TURİZM İŞLETMELİĞİ A.Ş.
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO : 9130025824
ADRES : ŞİŞLİ
E-MAİL :

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI : A.T.Ü. TURİZM İŞLETMELİĞİ A.Ş.
TELEFON CEP : 0(535) 350 0313

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

TEKNİKERLER

Mustafa ACAR

BAHATTİN TURAN

Cem SOY

YEDEK ANAHTAR?

VAR YOK BİLMİYORUM

RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?

EVET HAYIR

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)

EKSPERTİZ TALEP EDEN ALICI VEKİLİ

ADI SOYADI A.T.Ü. TURİZM İŞLETMELİĞİ A.Ş.
TELEFON CEP 0(535) 350 0313
T.C. No / Vergi No 9130025824

ALICI

ADI SOYADI: A.T.Ü. TURİZM İŞLETMELİĞİ A.Ş.
İMZA:

SATICI

ADI SOYADI: A.T.Ü. TURİZM İŞLETMELİĞİ A.Ş.
İMZA:

PAKET TUTARI 13000,00 TL

YAPILAN ÖDEME 13000,00 TL

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL
YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AYT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



OtoraporGo

RAPOR SORGU

otorapor.com

otorapor.com

SERİAR

838463

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

Bayide Kalacak

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Volkswagen
MODEL (CİNSİ) : Passat
ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2022
PLAKA : 34FOE978
ŞAŞI NO : WVVZZZ3CZPE001261
MOTOR NO : DPCL21350
ARAÇ YAKIT CİNSİ : Benzin
VİTES TİPİ Otomatik

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Sorgu cihazının çalıştığı bilgileri:

TSE No: 34-HYB-20851

Kilometre Sorgusu

Araç Tipi: VOLKSWAGEN 3C - Moayene Tarihi: 19/05/2025 - Plaka: 34FOE978 - KM: 88.733

SEKİL EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARAHTINISINI KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARAÇIN İSTADYONUNDA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANCIĞIYDUR.

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Serketinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracımın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapıtılması Gereklidir" olarak belirttiği tüm parça ve aksesuarların sorumluluğunuzdur.
- **ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.**
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptırılan kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görme durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımların yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI" ni kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvafakat alınarak sökülmetedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerim de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satın ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik dijital pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendisi açık rızam ile onaylıyorum.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalmış olması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kallitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- **İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEKTEDİR. ARAÇIN ŞAŞI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUPLUĞUNUN BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EGM BÜYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERİŞİM İZİNLERİ HEVUCU OLMAMASI SEBEBİYLE ARAÇIN CHANGE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAKTA DİR.**
- SEBEPLE AĞIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Kriminal Bir İnceleme İçermektedir. Aracın Şaşı Ya Da Motor Numarasının Değiştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Bünyesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Hevucu Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kesitli bir zaman aralığında sökmüş ve kimyasal madde kullanılmayan işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeye hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adlet bakanlığı verileri, emniyet, adil top kriminal bilgi havuzu, jandarma, içişleri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporların" yazan bilirkişiler dahil yazdıkları rapordan sorumlu olmaktan hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenemez. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin idadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşteriyeye bildirmiş bulunmaktadırlar.
- Aracın "recall" geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

ALICI
ADI SOYADI: A.T.Ü. TURİZM İŞLETMELİĞİ
A.Ş.
İMZA:

SATICI
ADI SOYADI: A.T.Ü. TURİZM İŞLETMELİĞİ
A.Ş.
İMZA:

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSANIZ RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİAR

838464



RAPOR SORGU



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	Mustafa ACAR
ARAÇ KABUL TARİHİ	05.02.2026
ARAÇ KABUL SAATI	12:11
KAPANIŞ TARİHİ	05.02.2026
ARAÇ TESLİM SAATI	12:44
OTORAPOR GİRİŞ KM	105289
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	105290

BU RAPOR, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi , Vadipark Seyrantepe Sitesi D Blok 1 No:2 Kağıthane/İstanbul
90 (212) 812-26-28
Vergi No : 3260661516

BAYI İMZASI

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	34FOE978		
ŞAŞI NO	WVWZZZ3CZPE001261		
MOTOR NO	DPCL21350		
MARKA	Volkswagen		
MODEL (CİNSİ)	Passat		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2022		
İlk Tescil Tarihi	02.08.2022	Tescil Tarihi	02.08.2022
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Benzin		
VİTES TİPİ	Otomatik		

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	A.T.Ü. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
TELEFON CEP	0(535) 350 0313
E-MAİL	
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO	BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ / 9130025824
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	Şişli
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)	

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	<input checked="" type="checkbox"/> FULL PAKET
PAKET TUTARI	13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME	13000,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	A.T.Ü. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	9130025824
ADRES	Şişli
E-MAİL	
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	A.T.Ü. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
TELEFON CEP	0(535) 350 0313

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR Oto EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
YEDEK ANAHTAR?	<input checked="" type="checkbox"/> VAR <input type="checkbox"/> YOK <input type="checkbox"/> BİLMİYORUM
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?	<input checked="" type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Sorgu cevabı resim olarak çekilmiştir.

TSE NO: 34-HYB-20851

Kilometre Sorgusu

Araç Tipi : VOLKSWAGEN 3C - Muayene Tarihi : 19/06/2025 - Plaka : 34FOE978 - KM : 96.713

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ

RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.epttavm.com/araç-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)




RAPOR SORGU

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

Rapor Sahibinin

SORGU SONUÇLARI

SBM talimatları gereğince tramer hasar detaylarının rapora yazdırılması yasaktır. Hasar detaylarını öğrenmek için aşağıdaki kare kodu okutmanız gerekmektedir. Telefonunuzun kamerası ile bu kare kodu okutarak çıkan bağlantıya bastıktan sonra sorgu sonucunu telefonunuzdan görebilirsiniz.

Hasar - WVWZZZ3CZPE001261



Kilometre - WVWZZZ3CZPE001261



*Tramer sorgusu yalnızca kaza listelemesini içermekte olup detay sorgulaması ekspertiz hizmeti kapsamında değildir



RAPOR SORGU

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatallı" ya da "Bakım Yapılması Gerekli" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI" nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffakak alınarak sökülmemektedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; Ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleyle maruz kalmış olması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEMEKTEDİR. ARAÇIN ŞAŞI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUPLUĞUNUN BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EGM BÜNYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERİŞİM İZİNLERİ MEVCUT OLMAMASI SEBEBİYLE ARAÇIN CHANGE OLUPLUĞUNA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAMAKTADIR.
- SEBEPLE AĞIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Krıminal Bir İnceleme İçermemektedir. Aracın Şasi Ya Da Motor Numarasının Değiştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Bünyesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu Rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında söküm ve kimyasal madde kullanımı işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeyle hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tip krıminal bilgi havuzu, jandarma, içişleri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerleri bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporların" yazan bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmazken hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenebilir. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin iadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşteriye bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın 'recal' geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

DIKKATI RAPORLARINIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

[İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.](#)

ALICI		SATICI	
ADI SOYADI:	A.T.Ü. TURİZM İŞLETMELİĞİ A.Ş.	ADI SOYADI:	A.T.Ü. TURİZM İŞLETMELİĞİ A.Ş.
İMZA:		İMZA:	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTEYLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.








İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

2 / 31



ARAÇ DOSYA EKSPERTİZ RAPORU

Bu rapor şasi numarasının aynı olduğu iş emri / araç kabul / teslim / bilgi formu ile bütündür ve raporun devamıdır.
İŞ EMRİ OLMADAN GEÇERSİZDİR
İş emrinde bulunan imza ile arka sayfada yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını kabul etmiş olursunuz.

 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI	VERGİ BORCU <input checked="" type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK Periyot : 2026-2 - Taksit : - Son Ödeme : - Borç : ₺0,00 - Gecikme : ₺0,00 - Toplam : ₺4,506,00	 TRAMER Trafik Sigortası Ekspertiz	TRAMER KAZA RAPORU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK *Tramer sorgusu yalnızca kaza listelemesini içermekte olup detay sorgulaması ekspertiz hizmeti kapsamında değildir Sorgu cevabı resim olarak çekilmiştir.
AĞIR HASAR KAYDI <input checked="" type="radio"/> TRAMER SONUCUNU KONTROL EDİNİZ <input type="radio"/> VAR			
 T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Denizcilik Bakanlığı	ARAÇ MUAYENE BİTİŞ 01.07.2025 . <u>Noterde satışa manidir</u>		
DİĞER NOTLAR		KİLOMETRE BİLGİSİ SORĞULAMA <input checked="" type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK Araç Tipi : VOLKSWAGEN 3C - Muayene Tarihi : 19/05/2025 - Plaka : 34FOE978 - KM : 96.713-br /> SİSTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.	
 T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Haberleşme Bakanlığı		EGZOS EMİSYON BİTİŞ 01.07.2025 .	
 HGS KGS		OBS-HGS-KGS CEZA BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK Otoyol borcu çekilemedi. SORĞULAMALAR, İŞ EMRİNDE YAZILAN TARİH VE SAAT ARALIKLARINDA GEÇERLİDİR. SİSTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
 OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
 QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

3 / 31

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU


ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Araça Acil Servis Bakımı Gerekli mi?    **Evet**

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu Orta

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu  **Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli**


Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu?    **Evet**


Klima Kompresörü Genel Durumu  İyi

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge  İyi


Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları  İyi


Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?  Hayır


Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?  Hayır

Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?  Hayır

Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?  Hayır

Motor Suyunda Yağ Var mı?  Yok

Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?  Hayır

Motorda Üfleme Mevcut mu?  Hayır

Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?  Hayır

Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu  İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Yağ Seviyesi  **Orta, Periyodik Bakım Yapılması Tavsiye Olunur**

Akü(%) Orta : 88

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAIFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAIFADA GÜMÜŞ HOLOGRAF BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAF BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Etko Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirket tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.





RAPOR SORGU



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

4 / 31

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Motor Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	✓ İyi
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	✓ İyi
Radyatör Genel Durumu	✓ İyi
Intercooler Genel Durumu	✓ İyi
Soğutma Fanları	✓ İyi
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık	✓ İyi
Klima Boruları	✓ İyi
Turbo Boruları Genel Durumu	✓ İyi
Emme Manifoldu Durumu	✓ İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Antifiriz	Orta	: -10
Sol Kule Bilyaları	Orta	
Sağ Kule Bilyaları	Orta	
<u>Conta Kaçak Testi Yapıldı mı?</u>	⚠ conta kaçak testi satın alınmıştır ve yapılmıştır.	
Motor Koruyucu Kapağı/Hava Filtre ve Boruları	✓ İyi	
Fren Hidroliği Durumu	✓ İyi	
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.





RAPOR SORGU



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

5 / 31

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	Terleme Mevcut
Arazi Şaftı Genel Durumu	Yok
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel	✓ Yok
Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu	✓ Yok
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık	✓ Yok
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	✓ Yok

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Ön Fren Balata ve Diskler	Orta
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	Orta
Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-Fişekleri	Orta
Arka Fren Balataları ve Diskler	Orta
Lastiklerin Genel Durumu	Orta
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	✓ Hasarsız
Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi
Sol Ön Amortisör	✓ İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
ürettilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTELİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AR

838472



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

6 / 31

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Sağ Ön Amortisör ✓ İyi

Turbo Alt Kontrolü ✓ Sorunsuz

Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz ✓ Yok

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları ✓ İyi

Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları ✓ İyi

Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları ✓ İyi

Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı ✓ İyi

Airmatik ✓ Yok

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı ✓ İyi

Ön Fren Hortumları ✓ İyi

Arka Fren Hortumları ✓ İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? ⚠ Evet

Ön Aks ve Aks Körükleri Orta

Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı Orta

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı Orta

Sol Ön Salıncak Fişeği Orta

Sağ Ön Salıncak Fişeği Orta

Taban Plastik Bakalitleri Orta

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AR

838473



Otorapor Go



RAPOR SORGU



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

7 / 31

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Motor Muhafaza	✓ İyi
Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	✓ İyi
El Freni Halatları	✓ İyi
Arka Aks ve Aks Körükleri	✓ Yok




RAPOR SORGU

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.







İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

9 / 31

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI SOL



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAIFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTTLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Etilo Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.



SERİ AR

838476

OTORAPOR



otorapor Go



RAPOR SORGU





Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

10 / 31

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI ÜST



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AY TÜR SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.





Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

11 / 31

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI SAĞ



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
ürettilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.







İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

12 / 31

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI



O: Orijinal EM: Ezik Mevcut AİM: Ayar İşlemi Mevcut Tİ: Taş İzi E: Evet PP: Plastik Parça Ç: Çizik
N: Normal Y: Yok AT: Araç Temizdi AAİG: Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir
KKFE: Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirket tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ: 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTTELİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AR

838479

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

OTORAPOR



otorapor.com

otorapor.com




Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporları geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

13 / 31

2022



O: Orijinal EM: Ezik Mevcut AİM: Ayar İşlemi Mevcut Tİ: Taş İzi PP: Plastik Parça Ç: Çizik N: Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlenmiş noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ: 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTTLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AR

838480



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

OTORAPOR





İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

14 / 31

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

38 Sol Ön - Kapı	Orijinal,Ezik Mevcut,Ayar İşlemi Mevcut	: 110-140 µ (mikron)
34 Sol Arka - Kapı	Orijinal,Ezik Mevcut	: 110-140 µ (mikron)
32 Sağ Arka Çamurluk	Orijinal,Ezik Mevcut	: 110-140 µ (mikron)
24 Ön - Cam	Taş İzi,Orijinal	: 2022
56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf	Evet	
55 Ön Tampon	Plastik Parça,Çizik	
54 Arka Tampon	Plastik Parça,Çizik	
58 Ön Panjur	✓ Sorunsuz	
57 Tavanda Göçük Mevcut mu?	✓ Hayır	
53 Tavan	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
52 Tavan Tipi	✓ Normal	
51 Ön Kaput	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
50 Sol Ön - Şasi	✓ Orijinal	
49 Sağ Ön - Şasi	✓ Orijinal	
48 Sol Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
47 Sağ Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
46 Sol Ön - Kule	✓ Orijinal	
45 Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal	



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

OTORAPOR



OtoraporGo



RAPOR SORGU

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.





İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

15 / 31

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

44 Ön Panel	✓ Orijinal	
43 Arka Sol Şasi	✓ Orijinal	
42 Arka Sağ Şasi	✓ Orijinal	
41 Arka - İç Panel	✓ Orijinal	
40 Arka Havuz İçi	✓ Orijinal	
39 Sol Ön - Çamurluk	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
37 Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal	
36 Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal	
35 Sol Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
33 Sol Arka - Çamurluk	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
31 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal	
30 Kapı Fıtil Lastikleri ve Kapı Gergileri	✓ İyi	
29 Sağ Arka - Kapı	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
28 Sağ Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
27 Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal	
26 Sağ Ön Kapı	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
25 Sağ Ön Çamurluk	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
23 Sunroof	✓ Yok	..



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

OTORAPOR



OtoraporGo



RAPOR SORGU

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!


05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
ürettilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTTLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.





İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

16 / 31

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

22 Arka Cam	✓ Orijinal	: 2022
21 Arka Bagaj	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
20 Sağ Marşbiyel	✓ Orijinal	
19 Sol Marşbiyel	✓ Orijinal	
18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	✓ Araç Temizdi	
17 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	✓ Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir	
16 Araç Alt Tabanı Kontrolü	✓ Orijinal	
15 Karalama Kağıdı	✓ <u>Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki</u>	
14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	✓ Orijinal	
13 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	✓ Orijinal	
11 Gösterge Panelinde Airbag Işığının Yanıyor mu?	✓ Hayır	
10 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi	✓ <u>Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi</u>	
9 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi	✓ <u>Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi</u>	
8 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi	✓ <u>Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi</u>	
7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	✓ Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmıyorsa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
5 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	✓ Hayır	
4 Sağ Ön Kapı İçi	✓ Orijinal	
3 Sağ Ön Şasi Ucu	✓ Orijinal	



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

OTORAPOR



otoraporGo



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44
BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ
Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
Güretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
Gürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

17 / 31

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

2 Sol Ön Kapı İçi ✓ Orijinal

1 Sol Ön Şasi Ucu ✓ Orijinal

0 Araç Genelinde Dolu Onarımı Mevcut mü? ✓ Hayır


0 Araç Genelinde Kuş Pisiği ve Boya Bozulmaları Mevcut mü? ✓ Hayır



OTORAPOR



RAPOR SORGU



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTEYLİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

18 / 31

OBD/BEYİN TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (16 puan üzerinden 16 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (10 puan üzerinden 10 puan)


ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
100% (2 puan üzerinden 2 puan)

TÜM NOKTALAR

★★★★★
100% (28 puan üzerinden 28 puan)

Dikkat: Seneclar OBD Test Cihazinin antik kontrol verileridir. Bu rapor diğer raporlarda olduğu gibi girip çıkış kriterlerini arasında geçerlidir. Araç kullanıldığında, surece arıza çıkarmayacağı anlamına gelmez. Garanti paketi satın alınmaz!



△ 1 Hava Yastığı Elektronikçi
Yok

△ 2 Motor Işığı
Yanmıyor

△ 3 ABS /ESP/ESR Elektronikçi
Arıza Kaydı Yok

△ 4 Klima Elektronikçi
Arıza Kaydı Yok

△ 5 Motor Beyin Elektronikçinde
Arıza Kaydı Var mı?
Yok

◇ 6 Elektrikli Direksiyon
Yok

○ 7 Lastik Basınç Elektronikçi
Arıza Kaydı Yok

○ 8 Gövde Elektronik Arızası
Mevcut mu?
Hayır

○ 9 Şanzıman Elektronikçi
Arıza Kaydı Yok

○ 10 OBD Test Çıktısı Görseli
OBD Test Çıktısı
Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

"Servis Kontrolü Gereklidir", "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan ve test noktalarında "kötü/orta" tespiti olan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir. "Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime arttırıcı, şanzıman beyini update ve modifikasyonlar garantimiz dışındadır. Araç servis beyin güncellemesi almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertiz hizmetimizde bu noktalar kontrol edilmemektedir." Araç elektrikli ise; Aracın pil ve elektrik sistemi "OTORAPOR ELEKTRİKLİ ARAÇ&BATARYA TEST PAKETİ" satın alınarak ölçülmelidir.
OBD Test Çıktısı Görseli : 105289

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKETİ TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AR

838485





RAPOR SORGU






İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

19 / 31



EL FRENİ TESTİ



◆ 1 Sağ Ön Süspansiyon
İyi

◆ 2 Sol Ön Süspansiyon
İyi

◆ 3 Sağ Arka Süspansiyon
İyi

◆ 4 Sol Arka Süspansiyon
İyi

○ 5 El Freni Verimliliği
İyi

○ 6 Servis Fren Verimliliği
İyi

○ 7 Ön Sağ-Sol Fren Değerleri
Uygun

○ 8 Arka Sağ-Sol Fren Değerleri
Uygun

○ 9 Araca Ait Anlık
Fren/Süspansiyon Test Çıktısı
Test Çıktı Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
güvencesi raporundan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



RAPOR SORGU



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

20 / 31

DYNO/ YOL TESTİ

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★ ★ ★ ★ ★
100% (5 puan üzerinden 5 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR


★ ★ ★ ★ ★
100% (120 puan üzerinden 120 puan)

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

★ ★ ★ ★ ★
100% (40 puan üzerinden 40 puan)

TÜM NOKTALAR

★ ★ ★ ★ ★
100% (165 puan üzerinden 165 puan)



△ 1 Motor Güç Ölçümü (kW, hp) :
İyi

△ 2 Motor Tork Ölçümü (Nm, kgm)
İyi

△ 3 Vites Geçişleri Kontrolü
Vites Geçişleri
Sorunsuz

◇ 4 İvmelenme Kontrolü
Sorunsuz

○ 5 Araca Ait Anlık Dinamometre
Ölçüm Çıktısı
Yol Testi Yapıldı

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

"Servis Kontrolü Gereklidir", "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan ve test noktalarında "kötü/orta" tespiti olan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir.

Usta Görüşü : Müşteri bilgisiyle dinamometre testi uygulanmadı kısa yol testi uygulandı

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
ürettilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AR

838487

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir. Fotokopisi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir.

OTORAPOR



Otorapor Go



RAPOR SORGU



GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Merkezi Kilit Sistemi Uzaktan Kumandası ✓ Çalışıyor

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Jantlar

! Deforme

Sol Ön Lastik Yılı Orta : 2021

Sol Ön Lastik Diş Derinliği (mm) Orta : 4

Sol Arka Lastik Yılı Orta : 2021

Sol Arka Lastik Diş Derinliği Orta : 4

Sağ Arka Lastik Yılı Orta : 2021

Sağ Arka Lastik Derinliği Orta : 4

Sağ Ön Lastik Yılı Orta : 2021

Sağ Ön Lastik Derinliği Orta : 4

Ön Sol Far ✓ Çalışıyor

Ön Sağ Far ✓ Çalışıyor

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Araçta Ezik-Çizik-Göçük Mevcut mu? ! Evet

Sol Ayna ✓ Çalışıyor

Arka Sol Stop ✓ Çalışıyor

Sol Kapı Kolları ✓ Çalışıyor

Ön Sol Sinyal ✓ Çalışıyor

Arka Silecekler ✓ İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!


05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
ürettilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜHÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜHÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

22 / 31

GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Arka 3. Stop	✓ Çalışıyor
Dörtlü Flaşör	✓ Çalışıyor
Bagaj İçi Genel Durum	✓ İyi
Davlumbazlar	✓ İyi
Avadanlık ve Stepne	✓ İyi
Ön Sağ Sinyal	✓ Çalışıyor
Ön Sağ / Sol Sis	✓ Çalışıyor
Arka Sağ Stop	✓ Çalışıyor
Plaka Aydınlatma	✓ Çalışıyor
Arka Sis Farları	✓ Çalışıyor
Sağ Kapı Kolları	✓ Çalışıyor
Sağ Ayna	✓ Çalışıyor
Far Yıkama	✓ Yok
Ön Silecekler	✓ İyi
Aracın Yaşına Göre Yıpranma Durumu	✓ Araç Yıpranma Durumu Yaşına Göre Normal
Arka Tampon Reflektör	✓ Sorunsuz
Geri Vites Lambaları	✓ Yanıyor



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

OTORAPOR



RAPOR SORGU



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



05.02.2028 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13 000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13 000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2028

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Genel Torpido Kaplama ✓ İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Klima ve Izgaralar Orta

Silecek Far ve Diğer Kollar ✓ İyi

Sağ Ön - Cam Düğmeleri ✓ Çalışıyor

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Vites Kolu Boşluk ve Yıpranma ⚠ Deforme

Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı Deformasyon Mevcut mu? Leke Mevcut, Yıpranma Mevcut

Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu? ✓ Hayır

Radio ve Ses Sistemi ✓ Çalışıyor

Arka Cam Rezistans Genel Durumu ✓ İyi

Bardaklık ✓ İyi

Çakmak ✓ Çalışıyor

El Fren Kolu veya Düğmesi ✓ İyi

Tavan Aydınlatması ✓ Çalışıyor

Tavan Döşemesi ✓ İyi

Sunroof Düğmesi ✓ Çalışıyor

Korna ✓ Çalışıyor

Direksiyon Simidi Tuşları ✓ Çalışıyor

Güneşlik Aydınlatmaları ✓ Çalışıyor

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,

OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP

QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
ürettilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTTELİ KAĞIDA BASILMAHIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AR

838490



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVWZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

24 / 31

İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Sağ-Sol Ön - Güneşlik	✓ İyi
Ayna Motoru ve Ayna Düğmeleri	✓ Çalışıyor
Pedal Lastikleri	✓ İyi
Sol Ön - Cam Düğmeleri	✓ Çalışıyor
Sol Ön - Kapı Kilit Kolları ve Döşeme	✓ İyi
Sol Ön - Elektrikli Koltuk	✓ Çalışıyor
Sol Ön - Emniyet Kemerleri	✓ Çalışıyor
Sol Ön - Yan Airbag Döşemeleri	✓ İyi
Sol Ön Koltuk Isıtma	✓ Çalışıyor
Sol Ön - Cam Düğmeleri Merkezi	✓ İyi
Ön ve Arka Koltuklar Döşeme Kontrolü	✓ İyi
Sağ-Sol Arka Cam Düğmeleri	✓ Çalışıyor
Sağ-Sol Arka Kapı Kilit Kollar ve Döşeme	✓ İyi
Arka Koltuk Ekranlar Kontrol	✓ Yok
Arka Koltuklar Isıtma ve Elektrik	✓ Yok
Arka Perdeler	✓ Yok
Sağ-Sol Arka - Emniyet Kemerleri	✓ İyi
Sağ Ön - Yan Airbag Döşemesi	✓ İyi



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

OTORAPOR



RAPOR SORGU

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ


Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

25 / 31

İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Sağ Ön - Koltuk Isıtma ✓ Yok

Sağ Ön - Elektrikli Koltuk ✓ Yok

Sağ Ön - Emniyet Kemeri ✓ Çalışıyor

Sağ Ön - Kapı Kilit Kollar ve Döşeme ✓ İyi

Araca Acil Olarak Detaylı Temizlik Gerekli mi? ✓ Hayır

Araçta Olağan Dışı Bir Ses Mevcut mu? ✓ Sorunsuz

Pandizot ✓ İyi

Sunroof Perdesi ✓ Yok

Direksiyon Simidi ✓ İyi

Taban Halısı ✓ İyi



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

OTORAPOR



OtoraporGo



RAPOR SORGU

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi şirketi tarafından
üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
güvencesi raporundan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTEYLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AR

838492

Facebook, X, YouTube, Instagram icons and otorapor

otorapor.com

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alınır yapılması veya kopyalanması yasaktır.

İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851

26 / 31

Airbag (Hava Yastıkları) Kontrol Testi RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Airbag Işığı Yanıyor mu?	✓ Yanmıyor
Direksiyon Simidi Airbag Kontrolü	✓ Sorunsuz
Torpedo Airbag Kontrolü	✓ Sorunsuz
Perde Airbag Kontrolü	✓ Sorunsuz
Emniyet Kemerleri Direnç Kontrolü	✓ Sorunsuz
<u>Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafi</u>	✓ <u>Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafi</u>

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

<u>Diz Airbag Kontrolü</u>	⚠ Yok
<u>Emniyet Kemer Toka Tarihi</u>	✓ <u>Model Yılına Uygun</u> :2022

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Koltuk Airbag Kontrolü	✓ Sorunsuz
------------------------	------------



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımını için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile codaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ekh Otomobil Hizmetleri Ticaret Şirketi tarafından
ürettilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.





SERİ AR

838493

İş Emri No : OKV07010
Plaka : 34FOE978
Şasi No : WVVZZZ3CZPE001261
TSE-HYB No : 34-HYB-20851


27 / 31

CONTA KAÇAK TESTİ



△ 1 CONTA KAÇAK TESTİ

Sorunsuz



Uyarı Mesajı: Ölçümler cihazların ölçümüdür. Firmamızın sorumluluğu yoktur. Harici LPG yakıt sistemi takılmış araçlarda test sonucunun garantisi yoktur. Yetkili servis kontrolü tavsiye edilir. Antifriz seviyesi düşük araçlarda antifriz tamamlandıktan sonra test tekrarı yapılması gerekmektedir.

05.02.2026 12:44

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ehb Otomobil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından
üretimiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi
ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 13000,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 13000,00 TL
RAPOR TARİHİ: 05.02.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



SERİ AR

838494

otorapor

otorapor.com

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

