



VF1HJD20069782176 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	A*****K	Telefon:	Tarih:	06.03.2026	Rapor No:	772062-00153
---------	---------	----------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi	Motor No: 1111	Araç Fotoğrafları	
Plaka	34FYM541		
Marka Model: DACİA			
Model Yılı	2022		
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik		
Tescil / İlk Tescil	07.03.2026 / YOK		
Muayene Geçerlilik	-		
Kasa Tipi	Otomobil / SUV 5 Kapı		
Renk: Beyaz			
Motor CC / Gücü	1(cc) / 1(kw)		
Kilometre	104.606		

Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: Var Problemsiz

## Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA	HASAR KAYDI DURUMU*	KONTROL
<b>Alıcı (veya Vekili)</b>	<b>Satıcı (veya Vekili)</b>	<b>Hizmeti Veren</b>
Ad Soyad / Ünvan: A*****K Vergi / TC Numarası: Telefon:	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN Yetkili İmza:
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: 0325115592900010 TSE: 34-HYB-21692  Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 161/B Bayrampaşa/İstanbul




VF1HJD20069782176 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(4) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Kaput	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sol Ön Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sol Ön Kapı	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sol Arka Kapı	BOYALI	[100 - 700]	Boyalı, İşlemlı,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[100 - 1000]	Boyalı, İşlemlı,
Bagaj	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Arka Kapı	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Ön Kapı	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Ön Çamurluk	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Ön Tampon	BOYALI		
Arka Tampon	BOYALI		

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



VF1HJD20069782176 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sol Orta Direk	ORIJİNAL	[40 - 60]	
Sol Ön Direk	ORIJİNAL	[40 - 60]	
Sol Üst Direk	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORIJİNAL	[40 - 60]	
Havuz Sacı	ORIJİNAL		
Arka Panel	ORIJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORIJİNAL	[40 - 60]	
Sağ Orta Direk	ORIJİNAL	[40 - 60]	
Sağ Arka Direk	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Üst Direk	ORIJİNAL	[100 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORIJİNAL	[40 - 60]	
Ön Panel	ORIJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORIJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORIJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORIJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORIJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORIJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORIJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORIJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORIJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORIJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORIJİNAL		

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ



oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



VF1HJD20069782176 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

## HASAR KAYDI DURUMU\*

Durumu

Notlar

Hasar Kaydı Sorgusu\*

Yapıldı

Araç Marka ve Model: DACIA DUSTER PRESTIGE PLUS 1.3 TURBO 150 EDC 4x2

Şasi No: \*\*\*2176

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
29.01.2026	Çarpma	42.660,00 TL
14.01.2026	Çarpma	13.500,00 TL

Bu sorgu 06.03.2026 10:32 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yyu58>



VF1HJD20069782176 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu























TSE-HYB

KONTROL	Durumu	Notlar
Ön Panjur	Kontrol Edildi	.
Ön Far Ve Sinyaller	Kontrol Edildi	.
Ön Cam	Kontrol Edildi	Değişmiş
Sol Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Arka Stop Ve Lambalar	Kontrol Edildi	Orijinal
Sağ Dikiz Aynası	Kontrol Edildi	.
Benzin Depo Kapağı	Kontrol Edildi	Orijinal
Koltuk Ve Döşeme Durumu	Kontrol Edildi	Leke
Taban Halısı	Kontrol Edildi	Normal
Tavan Döşemesi	Kontrol Edildi	Normal
Paspasların Durumu	Kontrol Edildi	Normal
Akü	Kontrol Edildi	Var
Renk	Kontrol Edildi	Opak
Anahtar	Kontrol Edildi	Var
Ruhsat	Kontrol Edildi	Var
Araç Tipi	Kontrol Edildi	Binek
Yakıt	Kontrol Edildi	Benzin
Sağ Ön Lastik	Kontrol Edildi	3mm
Sağ Arka Lastik	Kontrol Edildi	3mm
Sol Ön Lastik	Kontrol Edildi	3mm
Sol Arka Lastik	Kontrol Edildi	3mm
Stepne Lastik	Kontrol Edildi	6mm
Sağ Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sağ Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Ön Jant	Kontrol Edildi	Normal
Sol Arka Jant	Kontrol Edildi	Normal
Stepne Jant	Kontrol Edildi	Normal



VF1HJD20069782176 Şasi Numaralı Aracın  
Oto Ekspertiz Raporu



<b>Araç Fotoğrafları</b>  1	<b>Araç Fotoğrafları</b>  2	<b>Araç Fotoğrafları</b>  3	<b>Araç Fotoğrafları</b>  4
<b>Araç Fotoğrafları</b>  5	<b>Araç Fotoğrafları</b>  6	<b>Araç Fotoğrafları</b>  7	<b>Araç Fotoğrafları</b>  8
<b>Araç Fotoğrafları</b>  9	<b>Araç Fotoğrafları</b>  10	<b>Araç Fotoğrafları</b>  11	<b>Araç Fotoğrafları</b>  12
<b>Araç Fotoğrafları</b>  13	<b>Araç Fotoğrafları</b>  14	<b>Araç Fotoğrafları</b>  15	<b>Araç Fotoğrafları</b>  16
<b>Araç Fotoğrafları</b>  17	<b>Araç Fotoğrafları</b>  18	<b>Araç Fotoğrafları</b>  19	<b>Araç Fotoğrafları</b>  20

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery  
LEKŞEBENApp Store'dan  
İNDİRİNGoogle Play  
İNDİRİN

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34FYM541 | 06.03.2026 | No: 772062 | TSE: 34-HYB-21692



VF1HJD20069782176 Şasi Numaralı Aracın

## Oto Ekspertiz Raporu



TSE-HYB

## Araç Fotoğrafları



21

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

