


TARİH 8.Nis.26  
 PLAKASI 34GKB622  
 MARKA/MODEL Fiat Egea Sedan Easy Plus 1.3 Mjet 95  
 MODEL YILI 2022  
 KOLTUK SAYISI 5  
 MOTOR TİPİ(CC) 1248 CC  
 ŞAŞI NUMARASI \*\*4608

KM 119.958  
 AKÜ  ARIZALI  YOK  VAR  
 RENK  OPAK  METALİK  
 ANAHTAR  VAR  YOK  
 RUHSAT  VAR  YOK  
 ARAÇ TİPİ  BİNEK  TİCARİ  A.Ticar  
 YAKIT  BENZİN  DİSEL  LPG



Orijinal Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
BAGAJ KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
BENZİN DEPO KAPAĞI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ ARKA KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAĞ İÇ DİREK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAĞ ÖN KAPI	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAĞ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	
TAVAN	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALISI	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DÖŞEMESİ	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ	
MUHTELİF YERLERİNDE EZİK ÇİZİKLER MEVCUT	
ÖN TAMPONDA ÇİZİK VAR	
ARKA TAMPON ÇİZİK	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK GÖCÜK VAR	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK DERİN ÇİZİK EZİK VAR	

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
37.016

LASTİK ve JANTLAR		
Sağ Ön Lastik	5	DRN.mm
Sol Ön Lastik	5	DRN.mm
Sağ Arka Lastik	5	DRN.mm
Sol Arka Lastik	5	DRN.mm
Stepne, Lastik	5	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Stepne, Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	

EKSPER RAPORU

ERKAN ÇARK
Ekspertiz Bölüm Şefi