

**EKSPERTİZ BİRİMİ**Şube No.: **34.00**

Rapor No.:

Eyüp Sultan Mahallesi Vadi Sokak No:10
Sancaktepe / İstanbul**22.34.00.3.M1.G.900001.0****TSE – HYB**

Belge No.:

Tarih: **20.07.2026****ARAÇ BİLGİ VE TESLİM TUTANAĞI**

Lokasyon	İSTANBUL	Tarih:	17.07.2026	Saat:	12:00
Model Yılı	2024	Araç Şasi No	WVGZZZCT5RW037218		
Araç Markası	VOLKSWAGEN	Araç Plaka No	33SD765		
Araç Model	TIGUAN 1.5 eTSI ACT 150 DSG LIFE	KM	27.475		
Yakıt Tipi	BENZİN	Vites	OTOMATİK		
Anahtar	VAR	Araç tipi	OTOMOBİL		

ARAÇ DIŞ (KAPORTA BOYA) MUAYENESİ

Kontrol noktaları	Durum ✓ ✗	Kontrol noktaları	Durum ✓ ✗
Kaput	✓	Bagaj	✓
Sol Ön çamurluk	✓	Sağ ön çamurluk	✓
Sol Ön Kapı	✓	Sağ ön kapı	✓
Sol arka kapı	✓	Sağ arka kapı	✓
Sol arka çamurluk	✓	Sağ arka çamurluk	✓
Sol marşpiyel	✓	Sağ marşpiyel	✓
Sol üst frangart	✓	Sağ üst frangart	✓
Sol ön podye	✓	Sağ ön podye	✓
Sol ön şase	✓	Sağ ön şase	✓
Sol orta direk	✓	Sağ orta direk	✓
Sol ön cam direği	✓	Sağ ön cam direği	✓
Ön panel	✓	Arka panel	✓
Ön tampon	✓	Arka Tampon	✓
Sol ön far	✓	Sağ ön far	✓
Sol arka lamba	✓	Sağ arka lamba	✓
Sol dikiz aynası	✓	Sağ dikiz aynası	✓
Ön panjur	✓	Bagaj havuzu	✓
Tavan	✓	Camlar	✓
Akü	✓	Bagaj rafı	✓



EKSPERTİZ BİRİMİ

Şube No.: **34.00**

Rapor No.:

Eyüp Sultan Mahallesi Vadi Sokak No:10
Sancaktepe / İstanbul

22.34.00.3.M1.G.900001.0

TSE – HYB

Belge No.:

Tarih: **20.07.2026**


	Ön Lastik / SOL	Ön Lastik / SAĞ	Arka Lastik / SOL	Arka Lastik / SAĞ
Ebatlar	235/55/18	235/55/18	235/55/18	235/55/18
Jant	İYİ	İYİ	İYİ	İYİ
Diş Derinliği (mm)	6MM	6MM	6MM	6MM
Stepne	YOK			

- DIŞ YÜZEY KOMPLE PPF (ŞEFFAF FİLM) KAPLIDIR
- AKÜ DEĞİŞMESİ GEREKİR
- İÇ VE DIŞ DETAYLI TEMİZLİK GEREKİR
- MOTOR BÖLÜMÜ BİLEŞENLERİ EKSİK YOKTUR
- MOTOR ÇALIŞIYOR
- KOLTUKLAR LEKELİ
- TEST SÜRÜŞÜ YAPILAMADIĞI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ YAPILAMADI

TRAMER KAYDI YOK



Tarih: 20.07.2026



S-T : Sökülüp takılan parça



EKSPERTİZ BİRİMİ

Şube No.: **34.00**

Rapor No.:

Eyüp Sultan Mahallesi Vadi Sokak No:10
Sancaktepe / İstanbul

22.34.00.3.M1.G.900001.0

TSE – HYB

Belge No.:

Tarih: **20.07.2026**





EKSPERTİZ BİRİMİ

Şube No.: **34.00**

Rapor No.:

Eyüp Sultan Mahallesi Vadi Sokak No:10
Sancaktepe / İstanbul

22.34.00.3.M1.G.900001.0

TSE – HYB

Belge No.:

Tarih: **20.07.2026**

ARAÇ SAHİBİ (Müşteri) ve ARAÇ MUAYENE/EKSPERTİZ GÖREVLİSİ ile birlikte tespit edilen ön bulgular ve değerlendirme sonuçları

* Kapalı sistemlerin fiziki kontrolü mümkün değildir. Ekspertiz muayenesi için motor, şanzıman, diferansiyel vb. kapalı sistemler araç üzerinde sökülmeden gözle görülebilen ve ulaşılabilen, ayrıca elektrikli, elektronik ve mekanik cihazlar ile kontrol edilmektedir.

* Varsa, hasar ve deformasyon görselleri ana rapor içerisinde yer alacaktır.

BU RAPOR ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLI OLUP HUKUKİ AMAÇLA KULLANILAMAZ

Araç sahibi
EMLAK KATILIM BANKASI

Araç Muayene/Ekspertiz Uzmanı/Sicil No
ERKAN ÇARK

.....