

MEKANİK & ELEKTRİK

Bayı:	Umranak Oto Ekspertiz Hizm. Tic. Ltd. Şti. Göztepe	Marka/Model:	DS Automobiles DS 7 Crossback	KM :	103.205
Belge No:	2500912030904	Model Yılı:	2020	Motor Hacmi:	1.499
Giriş Tarihi ve Saati:	04.09.2025 12:04:13	Şase Numarası:	VR1JCYHZRLY012415	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:		Plaka:	34CRU906	Vites Tipi:	Otomatik

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Orta		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok		Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunlu	deforme
Turbo ve İntercooler Kaçak Kontrolü	Hafif		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Yok		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunsuz		Silecek Sistemi	Sorunlu	silecek süpergeleri yırtık ✓
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Tam		Koltuklar	Sorunlu	deforme
Motor Sağıtma Suyu Seviyesi	Tam		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	deforme kırık
Antifiriz Derecesi	--	26	Yer Döşemeleri	Sorunlu	deforme
			Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunlu	ön cam kırık

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUM	Diş(mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.0	34
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok		Sağ Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.0	34
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	İyi		Sol Ön Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.0	34
Fren Sistemi Kontrolü	İyi		Sol Arka Lastik ve Jant	Kontrol Edildi	6.0	34
Direksiyon Sistemi Kontrolü	Orta		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		[DIAG] Arıza kaydına rastlanılmadı.			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi					
Egzoz Sistemi	Sorunsuz					
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	kırık ve eksik				
Dörtçeker Kontrolü	----	Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.				

NOTLAR

[ICK] Airbag ve Emniyet Kemerleri Kontrol Edilmeli	
[ICK] direksiyon ve vites deforme	
[ICK] iç bakalitler deforme	
[LAJ] jantlar deforme	
[KOM] Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli	
[KOM] motor kulakları kontrol edilmeli	
[KOM] akslarda ses var	

UMRANAK OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ
SAR. İZMİR CAD. LTD. ŞTİ.
Örnek Mah. Fehmi Tokay Cad. No: 18/B
Ataşehir / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 291 056 4940

1* Ekspertiz işlemlerinde triger seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna (ısıtma hariç), cam düğmeleri, bagaj, depo kapağı düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ
Motor	✓		
Şanzıman	✓		
Diferansiyel		Araçta Bu Özellik Bulunmamaktadır.	
Tork Konvertörü	✓		
Elektrik Sistemi	✓		

SERVISLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.


Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saatir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKLERİ HÜ*****f	SERVIS MÜDÜRÜ Ha*****e	MÜŞTERİ (ALICI) (TCKN)	MÜŞTERİ (SATICI) (TCKN)
--------------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

KAPORTA & BOYA

Bayi:	Umranak Oto Ekspertiz Hizm. Tic. Ltd. Şti. Göztepe	Marka/Model:	DS Automobiles DS 7 Crossback	KM :	103.205
Belge No:	2500912030904	Model Yılı:	2020	Motor Hacmi:	1.499
Giriş Tarihi ve Saati:	04.09.2025 12:04:13	Şase Numarası:	VR1JCYHZRLY012415	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:		Plaka:	34CRU906	Vites Tipi:	Otomatik

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓		✓		Ön Panel				✓	st plastik
Sağ Ön Kapı		✓		✓		Motor Kaputu		✓		✓	
Sağ Arka Kapı		✓		✓	alt kısım lokal	Arka Panel	✓				
Sağ Arka Çamurluk	✓					Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk		✓	✓			Bagaj Kapağı	✓				plastik
Sol Ön Kapı		✓		✓	st iç dış	Tavan	✓				
Sol Arka Kapı		✓		✓		Sağ Marşbiyel	✓				
Sol Arka Çamurluk	✓					Sol Marşbiyel	✓				



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase	✓				
Sol Şase	✓				
Sağ Podye	✓				
Sol Podye	✓				
Taban Sacı	✓				

✓ Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
 ✓ ORJ: Orijinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
 ✓ ST: Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça
 (ST:Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] Gözle görünen ezikler ve çizikler var

UMRANAK OTTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ
SARAYCIYI ÇEŞME TİC. LTD. ŞTİ.
Örnek Mh. Fehmi Tokay Cad. No: 18/B
ATAŞEHİR / İSTANBUL
Hizmetline V.Pt: 091 056 4940

SERVISLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNE EN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hatalarını kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ Me*****n	SERVİS MÜDÜRÜ Ha*****e	MÜŞTERİ (ALICI) (TCKN)	MÜŞTERİ (SATICI) (TCKN)
------------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

 <p>umran Profesyonel Bakış</p> <p>BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ 444 5 417</p>	<p>ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com</p> <p>İŞ EMRİ</p>	<p>Belge No: 2500912030904</p> <p>Tarih: 04.09.2025 12:04:13</p>
---	---	--

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34CRU906	Şase No	VRTJCVHZRLY012415
Marka Model	DS Automobiles DS 7 Crossback	Araç KM	103.205
Model Yılı	2020		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı	Türkiye Emlak Katılım Bankası	Adı Soyadı	
Firma Unvanı		Firma Unvanı	
Adres		Adres	
Telefon		Telefon	
Talep Edilen Ekspertiz Paketi		PLUS FULL EKSPERTİZ,	

<https://sorgulama.s3.eu-central-1.amazonaws.com/b0ab3e0a-5a0c-4462-b1ea-f7f51e57d27b.png>

Araç Marka ve Model: DS DS7 CROSSBACK 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 PER. LINE


Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
16.10.2022	Carpma	-
16.10.2022	Carpma	-
16.10.2022	Carpma	-
16.10.2022	Carpma	-
05.09.2022	KTT-Carpma	-
03.09.2022	Carpma	-
16.08.2021	KTT-Carpma	-


Bu sorgu 04.09.2025 12:32 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

https://www.umranoto.com/iletisim/iletisim-merkezi

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için

<https://sbm.org.tr/yu58>

 <p>Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri Bayisi</p> <p>Umran Oto Ekspertiz Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Göztepe</p>	MÜŞTERİ (ALICI)	MÜŞTERİ (SATICI)	
---	-----------------	------------------	--

 <p>umran Profesyonel Bakış BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ 444 5 417</p>	<p>ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com</p>	<p>Belge No: 2500912030904</p> <p>Tarih: 04.09.2025 12:04:13</p>	
Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri			
Plaka	34CRU906	Şase No	
Marka Model	DS Automobiles DS 7 Crossback	Araç KM	103.205
Model Yılı	2020		
Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı	Türkiye Emlak Katılım Bankası	Adı Soyadı	
Firma Unvanı		Firma Unvanı	
Adres		Adres	
Telefon	0531 696 93 21	Telefon	
Talep Edilen Ekspertiz Paketi		PLUS FULL EKSPERTİZ,	
https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/ce64f45b-48ee-4830-8302-b0c7334bbab7.png			
Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34CRU906	22/03/2023	73816	DİZEL
ŞAŞI NUMARASI	: VR*****15		
MARKA MODEL	: DS J		
YIL	: 2020		
Sorgu Tarihi: 04.09.2025 12:33:05			
<p>Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri Bayisi</p> <p>Umranak Oto Ekspertiz Hizm. Tic. Ltd. Şti. Göztepe Umranıye V.D. No: 963 4940 Ataşerh/İSTANBUL Örnek Mah. Fehmi Tokay Cad. No: 18/B SANLİÇ VE DİS TİC. LTD. ŞTİ. UMRANAK OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ</p>	MÜŞTERİ (ALICI)	MÜŞTERİ (SATICI)	



BAĞIMSIZ ARAÇ EKSPERTİZ MERKEZLERİ
0850 354 54 17 / 0216 302 54 17

ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU
Bağımsız Oto Ekspertiz
Merkezi
www.umranoto.com
İŞ EMRİ

Belge No:
2500912030904

Tarih:
04.09.2025 12:04:13

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası:
04.09.2025 / 12:33 / 1

444 54 17

Alıcı / Satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgileri

Plaka	34CRU906	Şase No	
Marka Model	DS Automobiles DS 7 Crossback	Araç KM	103.205
Model Yılı	2020		

Alıcı Bilgileri		Satıcı Bilgileri	
Adı Soyadı	Türkiye Emlak Katılım Bankası	Adı Soyadı	
Firma Unvanı		Firma Unvanı	
TCKN		TCKN	
Adres		Adres	
Telefon	0531 696 93 21	Telefon	

Talep Edilen Ekspertiz Paketi

PLUS FULL EKSPERTİZ / Banka

Tarafların sorumlulukları ve bilgilendirme

1) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri, aracın görünen kusurları ve o anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapar. Satıcı ve üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden ve sonrasında ortaya çıkacak problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

2) Servislerimizde ekspertiz kontrollerinde aracın hiçbir yerinde sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Boyasız göçük düzeltme tespitleri yapılmamaktadır. Durum ve arıza tespiti için özel fest gerektiren parçaların kontrolü yapılmamaktadır (Motor, Mötör Bloğu, Kompresyon, sızdırmazlık vb.).

3) Bayilerimizde Kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır.

4) Servislerimizde Airbag (hava yastığı) kontrollerinde herhangi bir sökme takma işlemi yapılmamaktadır. Kontroller cihazla yapılmaktadır.

5) Yalnızca sökme takma neticesinde anlaşılacak arızaların tespit edilememesinden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) Aracın çalıntı olması ve ya yasal olmayan şase numara aktarımı işlemleri kontrol edilmemekte olup Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'ni bağlayıcı hukuki sorumluluğu yoktur.

7) Plastik parçalar, Far, Stop Lambaları, Sis Lambalarındaki değişim ve Cam değişimleri, Silecek lastikleri kontrol edilmemektedir. Cam, ayna ve koltuk ısıtıcıları (rezistansları) kontrol edilmemektedir. Koltuk hafızası ve konfor elektrikli kontrol edilmemektedir, fitil sızdırmazlıkları, kapı kilitleri, araç kumandaları ve anahtar, opsiyonel özellikler (Araç Paketleri), araç orijinalliğine uymayan yazılım ve parçalar (Modifiye Araçlar), terlek uygunluğu ve orijinalliği kontrol edilmemektedir.

8) Araç karoseri üzerindeki kaplamalar, şeffaf folyo, reklam, araç giydirme vb. bulunan araçlarda boya ile ilgili kontroller yapılmamaktadır.

9) Ekspertizimizle ilgili problemlerimizde, araca herhangi bir müdahale (Tamirat) yaptırmadan aracı görmemiz gerekir. Aksi takdirde dışarıda yaptırıldığınız müdahaleler Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumluluk alanını kapsamaz.

10) Kaporta Boya değerlendirmesinin itiraz süresi 72 saat, Mekanik ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir.

11) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri verilen ekspertiz raporunda yanlışlık yapılması halinde, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'inde yer alan "Değer kaybı hesaplaması" hükümleri çerçevesinde müşteriye değer kaybı ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hem motor-mekanik hem kaporta-boya ekspertiz raporu için herhalükarda gerekli durumlarda yapılması taahhüt edilen değer kaybı ödemesi ve/veya parça onarım bedeli ödemesi aracın piyasa ve kasko değerine bakılmaksızın azami 100.000 TL'ye kadar tutarlar ile sınırlıdır.

12) Müşteri işbu iş emri ile almış olduğu ekspertiz raporunun Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerine ait web sitesinde yayınlanmasını ve yine web sitesi üzerinden bir başkasına satışını kabul etmiş sayılır.

13) Gerekli görülmesi halinde araçlara yol testi yapılmaktadır. Cihaz ile Testlerin yapılamaması durumunda yol testi yapılabilmektedir.

14) Umran Plus Otomotiv A.Ş. ve program ortaklarının sms ve e-mail yoluyla kampanya, ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme yapmasına izin veriyorum.

Evet

Hayır

15) Servislerimizde araçların periyodik bakım tespiti yapılmamaktadır. Bakımların zamanında yapılmamasından kaynaklı, ekspertiz işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek problemlerden dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri sorumlu tutulamaz.

16) CO2 Kaçak Testiyle ilgili hizmet sonuçları test sıvısı üzerinden yorumlanmaktadır. İçeriğiyle ilgili olarak Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezlerinin sorumluluğu bulunmadığı gibi herhangi bir garanti yükümlülüğü taahhüdü de bulunmamaktadır.

17) Alıcı/satıcı beyanına göre ekspertiz talebi yapılan araç bilgilerine özel üretilmiş işbu ekspertiz raporunun tüm hukuki ve cezai sorumluluğu BAY'ye aittir. Umran Plus Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin bu hususta herhangi bir hukuki ve cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

18) Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri; mikron boya işlemi uygulanmış araç parçaları için yaptığı kaporta-boya tespitleri hakkında herhangi bir garanti sağlamamaktadır. Bu hususta ortaya çıkabilecek durumlardan dolayı Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri'nin herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Umran Bağımsız Araç Ekspertiz
Merkezleri Bayisi
Umranak Oto Ekspertiz Hizm. Tic.
Ltd. Şti. Göztepe

MÜŞTERİ (ALICI)
(TCKN)

MÜŞTERİ (SATICI)
(TCKN)

Araç Kabul
Görevlisi