

EKSPERTİZ RAPORU

TARİH 17.Şub.26
PLAKASI 34PGH046
MARKA/MODEL Mercedes X 250 d PROGRESSIVE
MODEL YILI 2018
KOLTUK SAYISI 5
MOTOR TİPİ(CC) 2298 CC
ŞAŞİ NUMARASI **9117

KM 99.258
AKÜ ARIZALI YOK VAR
VİTES MANUEL OTOMATİK
ANAHTAR VAR YOK
RUHSAT VAR YOK
ARAÇ TİPİ BİNEK TİCARİ A.Ticari
YAKIT BENZİN DİSEL LPG


ARACIN DIŞI			
ÖN CAM	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> DĞŞ	<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN FAR VE SINYALLER			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN PANJUR			<input type="checkbox"/> HASAR
ÖN TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
KAPUT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ÖN KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SOL İÇ DİREK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
SOL ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
BAGAJ KAPAĞI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
ARKA PANEL		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK
ARKA STOP VE LAMBALAR			<input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
ARKA TAMPON		<input type="checkbox"/> ÇZİK <input type="checkbox"/> EZİK	<input type="checkbox"/> HASAR
BAGAJ HAVUZ SACI		<input type="checkbox"/> BOY	<input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
BENZİN DEPO KAPAĞI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ ARKA KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ İÇ DİREK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN KAPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ DİKİZ AYNASI			<input type="checkbox"/> HASAR
SAĞ MAŞBİYEL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
TAVAN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ	<input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ <input type="checkbox"/> EZİK

ARACIN İÇİ			
KOLTUK VE DÖŞ DURUMU	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TABAN HALISI	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
TAVAN DOŞEMESİ	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK
PASPASLARIN DURUMU	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> YRT	<input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

GENEL DURUM BİLGİSİ
MUHTELİF YERLERDE EZİK ÇİZİKLER MEVCUT
SAĞ ARKA ÇAMURLUK BOYA ATMA MEVCUT
SOL ÖN LASTİK İNİK DURUMDA

PERAKENDE FİYATI

TRAMER SORGUSU
TRAMER KAYDI YOK



Original Boyalı Local Boyalı Değişen Hasar Kayıtlı

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	5	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	5	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	5	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	5	DRN.mm	
Stepne, Lastik	YOK	DRN.mm	
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR	<input type="checkbox"/> HSR	<input type="checkbox"/> JKY

EKSPER RAPORU

TEST SÜRÜŞÜ YAPILMADIĞI İÇİN MEKANİK UYGUNLUK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEDİ

BU RAPOR ARAÇ ALICILARINA ÖN BİLGİ VERMEK AMAÇLI EKSPER FİRMASI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR. HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR